4 de noviembre de 2026

CARTA CIRCULAR

A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

Mayra B. Chárriez Cordero, Ph.D.
Rectora interina

SITUACIÓN OPERACIONAL DEL SISTEMA CENTRAL DE ENFRIAMIENTO

Durante los últimos días se han registrado situaciones técnicas que han afectado el funcionamiento del sistema central de enfriamiento que suministra aire acondicionado a diversos edificios de nuestro Recinto. Parte del equipo provisional utilizado para mantener el sistema en operación ha presentado dificultades que provocan fluctuaciones en la presión y la activación de mecanismos automáticos de protección, ocasionando el apagado temporero de los equipos principales y, como consecuencia, interrupciones en el servicio de aire acondicionado.

Ante esta situación, nuestro personal técnico, en coordinación con la compañía especializada que brinda apoyo al sistema, se encuentra realizando los trabajos necesarios para atender las dificultades identificadas. Estas labores incluyen la sustitución de componentes, ajustes operacionales y trabajos de mantenimiento dirigidos a estabilizar el funcionamiento del sistema.

Mientras se completan estas labores, el servicio de aire acondicionado podría experimentar fluctuaciones en su capacidad o interrupciones temporeras en algunos de los edificios conectados a la planta central de enfriamiento.

Agradecemos la comprensión y colaboración de nuestra comunidad universitaria mientras continúan estos trabajos. Reafirmamos nuestro compromiso de procurar la estabilidad del servicio y mantenerles informados sobre los avances de las gestiones realizadas.

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
Recinto de Río Piedras
Rectoría

6 Ave Universidad Ste 601
San Juan, PR 00925
uprrp.edu
rectoria.correspondencia@upr.edu