

10 de octubre de 2022



CARTA CIRCULAR

A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

Angélica Varela Llavona, Ph.D.  
Rectora Interina

### **AVERÍAS EN TUBERÍA DE AGUA HELADA**

Durante la tarde de ayer domingo, 9 de octubre de 2022, la Planta Central de Refrigeración comenzó a dar parámetros inadecuados de funcionamiento, por lo que el personal del Decanato de Administración se personó inmediatamente al recinto de Río Piedras, para verificar la misma. Entre el día de ayer, y hoy lunes 10 de octubre, encontraron dos averías en la tubería de agua helada de la Planta Central, dejando sin servicio de aire acondicionado a una cantidad significativa de edificios en el recinto. Por tal razón, he determinado que las labores académicas a partir de la 1:00 p.m. se realicen a distancia mediante herramientas y métodos asistidos por tecnologías en línea y en estricto apego a la reglamentación vigente.

Cada Decano de Facultad o director de Escuela evaluará la situación particular de sus unidades e impartirá las instrucciones tanto a los empleados docentes, no docentes como al estudiantado.

Luego de evaluada el área de las averías reportadas, el personal del Decanato de Administración maneja en estos momentos, la coordinación de los trabajos de evaluación, mitigación y reparación, entre los cuales se resumen las siguientes gestiones:

- El domingo, 9 de octubre la Planta Central comenzó a presentar problemas relacionados a una baja en los parámetros de agua helada. Inmediatamente se realizó una evaluación y se identificaron problemas en la tubería de agua helada localizada en el edificio de la Facultad de Educación
  - En la madrugada del lunes 10 de octubre, se apagó la Planta Central por no estar en los parámetros adecuados, por lo que los ingenieros entienden que esto pudo ocasionar daños a los motores, bombas o torres de enfriamiento.
  - Se procedió a evaluar todas las líneas de agua helada y se identificó una segunda rotura grande que afecta los edificios: Domingo Marrero Navarro, Anexo Jaime Benítez y Ciencias Naturales.
  - Se solicitó de emergencia los servicios especializados a una compañía que trabaja este tipo de averías, para auscultar la posibilidad de hacer las reparaciones y trabajos comenzando hoy mismo.
  - Durante la tarde de hoy la compañía y el personal de DA continúan trabajando con las cotizaciones y evaluaciones sobre el tiempo estimado de ejecución de las reparaciones.
  - El personal de DA continúa, en la tarde de hoy, con los trabajos de la Planta Central.
- Exhortamos a toda la comunidad a estar atentos a las comunicaciones oficiales donde informaremos sobre el progreso de los trabajos y de las unidades que podrán restablecer sus servicios de manera inmediata.

**UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO**  
Recinto de Río Piedras  
**Rectoría**

PO Box 23305  
San Juan, PR 00931-3305  
Tels. 787-763-3990  
787-764-0000, Ext. 83000  
Fax 787-764-8799