


16 de febrero de 2026

## **CARTA CIRCULAR**

### **A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA**

  
Edgardo Díaz Labrador, MBA  
Decano interino

### **SITUACIÓN CON GENERADOR DEL EDIFICIO DE PLAZA UNIVERSITARIA**



Oficina del Decano  
de Administración

Informamos que, como resultado del colapso de uno de los dos generadores que suplen energía eléctrica exclusivamente al complejo de Plaza Universitaria (torres Norte, Central y Sur), administrados por UPR Parking System, se han registrado interrupciones parciales en algunos servicios del edificio.

Esta situación, originada tras una avería relacionada con la subestación de Plaza Universitaria ocurrida el miércoles 11 de febrero, ha sido atendida de manera continua. No obstante, en la mañana de hoy el generador que suplía energía a las áreas comunes sufrió una avería adicional, lo que ha impactado particularmente los servicios de internet (data y telefonía) y el uso de los ascensores.

Al momento, el sistema eléctrico básico, el servicio de aires acondicionados y el suministro de agua en el edificio se encuentran operando.

Con relación a las Residencias de Plaza Universitaria, se nos ha informado que también se han visto afectadas, particularmente en el suministro de agua debido a la misma situación operacional que enfrenta el complejo.

En torno a los estudiantes y profesores cuyos cursos se reúnen en Plaza Universitaria serán notificados directamente por sus respectivas facultades y decanatos, quienes establecerán los planes de acción y continuidad académica correspondientes.

Nos encontramos trabajando de manera activa y en estrecha colaboración con la Administración Central para adelantar los trabajos necesarios que permitan restablecer la funcionalidad total del edificio. Es importante recordar que el complejo de Plaza Universitaria es administrado por UPR Parking System, por lo que algunos de los trabajos correctivos y decisiones operacionales se encuentran fuera del alcance directo del Recinto.

Ante este escenario, exhortamos a cada supervisor y supervisora de las oficinas ubicadas en Plaza Universitaria a activar e implementar planes alternos de trabajo y continuidad de operaciones, de manera que las funciones esenciales no se vean afectadas significativamente.

Agradecemos la comprensión y colaboración de nuestra comunidad universitaria. Continuaremos informando oportunamente sobre el progreso de los trabajos y cualquier actualización relevante según recibamos información adicional.

14 Ave Universidad STE 1401  
San Juan PR 00925-2534

787-764-0000  
Exts. 84000, 84001

decanato.administracion@upr.edu