Guzmán Santos

Structural Engineers & Consultant

Mayo 6 de 2020

Sra. Aurora Sotográs Saldaña
Decana Interina.
Decanato de Administración
C.C Ing. Belkis Fabregas

CERTIFICACION INSPECCION ESTRUCTURAL VISUAL
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO RIO PIEDRAS CAMPUS

Estimada Decana Sotográs:

Durante el día Lunes 4 de Mayo de 2020, se realizó una inspección visual a los edificios principales del Recinto de Rio Piedras debido al sismo acontecido el pasado Sábado 4 de Mayo en Puerto Rico.

Es importante tener en cuenta que la intención de toda inspección estructural visual después de un sismo es determinar si la estructura que conforma la edificación presenta alguna fisura, grieta, asentamiento o algún daño en algún o algunos de los elementos principales que conforman la estructura. Conforme a esta visita, se evalúan los hallazgos encontrados, y se determina primordialmente si el lugar o lugares son aptos para cumplir el funcionamiento normal, teniendo en cuenta la seguridad de sus ocupantes.

De encontrarse alguna situación que requiera ser atendida se procede a evaluar sugerencias, recomendaciones y el procedimiento a seguir conforme a las condiciones o hallazgos que se presenten.

Luego de la visita ocular de los edificios visitados:

1. Julio García Diaz (Biología)
2. Facundo Bueso
3. Facultad de Ciencias Naturales Fase I y Fase II
4. Centro Universitario
5. Estudios Generales (Domingo Marrero Navarro)
6. Estudios Generales (Jaime Benítez Rexach)
7. Escuela de Derecho
8. Complejo Deportivo
9. Juan Jose Osuna (Administración de Empresas)
10. Ana Maria O'neill (Administración de Empresas)
11. Carmen Rivera Alvarado (Ciencias Sociales)
12. Ramon E. Betances (Ciencias Sociales)
13. Biblioteca José M. Lázaro
14. Cuadrángulo (antiguo registrador)
15. Cuadrángulo (Humanidades)

Paseo del Rocío, 400 Road 176 APT 611, San Juan, P.R. 00926-6680
Tels.: (787)748-5259 / 636-0306 Fax (877)210-0392 e-mail: guzman.santos.ing@gmail.com

16. Teatro
17. Facultad de Educación
18. Edificio de Seguridad

    a. No se observaron daños a la estructura de los edificios
    b. No se observó ninguna fisura o daño estructural, que fuera de preocupación para los edificios
    c. No se observó ningún tipo de desprendimiento de concreto que requiera atención inmediata.
    d. Desde los informes estructurales anteriores no se ha presentado ninguna situación adicional que pudiera alterar las condiciones estructurales del edificio.

Se recomienda que en el momento que se dé acceso a los estudiantes, personal administrativo y se habiliten todos los espacios, se informe oportunamente cualquier hallazgo de nuevas condiciones que consideren ser inspeccionadas y atendidas.

Conforme a lo anterior, se certifica al día de hoy, 6 de Mayo de 2020, que los edificios visitados y referenciados anteriormente están aptos para recibir al personal que labora y seguir con el funcionamiento del servicio que ofrece.

Cordialmente,

_____
Ing. Mónica Santos Escobar
Lic.19044

Nota: *Ver adjunto el Anejo 1 con fotografías de los edificios visitados*

ANEJO 1

Edif. Julio Garcia Díaz
Biología

Edif. Julio Garcia Díaz
Biología

Edif. Julio Garcia Díaz
Biología

Daño existente, Presenta un poco más de desprendimiento de concreto.

Edif. Facundo Bueso

Edif. Facundo Bueso

Edif. Facundo Bueso

Centro de Estudiantes

Centro de Estudiantes

Facultad de Ciencias Naturales
Fase II

Facultad de Ciencias Naturales
Fase II

Facultad Ciencias Naturales
Fase I

Facultad Ciencias Naturales
Fase II

Facultad de Estudios Generales
Domingo Marrero Navarro

Facultad de Estudios Generales
Jaime Benitez Risach

Facultad de Estudios Generales
Jaime Benitez Risach

Oficina. para la conservación de las instalaciones universitarias

Oficina de Planificación

Talleres

Talleres

Oficina de Seguridad

Facultad de Estudios Generales
Domingo Marrero Navarro

Complejo Deportivo

Escuela de Derecho

Escuela de Derecho

Facultad Administración de Empresas
Los cuatro grandes

Facultad Administración de Empresas
Osuna

Facultad Administración de Empresas
Ana Maria O'Neill

Facultad Administración de Empresas

Facultad Administración de Empresas
Ana Maria O'Neill

Facultad Ciencias Sociales

Facultad de Ciencias Sociales
Ramon Emeterio Betances

Facultad Ciencias Sociales
Carmen Rivera Alvarado

Biblioteca José M. Lázaro

Teatro UPR

Teatro UPR

Teatro UPR

Teatro UPR



Teatro UPR

Teatro UPR

Cuadrángulo – Antiguo Registrador

Facultad de Educación