

25 de octubre de 2021

CARTA CIRCULAR

A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA



Aurora M. Sotográs Saldaña
Decana de Administración



Oficina del Decano
de Administración

SITUACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOS EDIFICIOS DE CARMEN RIVERA ALVARADO, RAMÓN EMETERIO BETANCES, JUAN JOSÉ OSUNA, ANA MARÍA O'NEILL, CORREO INTERIOR Y ANTIGUO SERVICIOS MÉDICOS

El pasado 22 de octubre de 2021 un gigantesco árbol de Guanacaste (*Enterolobium cyclocarpum*) que se encontraba en la parte posterior de la residencia oficial del rector, cayó sobre la unidad de distribución eléctrica que energiza los edificios mencionados en el epígrafe. El sábado 23 de octubre, brigadas de la División de Ornamentación de la Oficina de Conservación para las Instalaciones Universitarias (OCIU) junto a una compañía privada comenzaron a remover los escombros vegetativos, sin embargo, estos trabajos continuarán durante la semana. El personal de la División de Electricidad de OCIU, liderado por el Ing. Aturo Castillo, evalúa los daños a la unidad distribución e informarán las medidas correctivas al sistema de energía eléctrica.

Los decanos y decanas de las facultades de Ciencias Sociales y Administración de Empresas han implementado los planes de reubicación para el personal, así como han realizado la reubicación de las secciones de clases que se ofrecen presenciales.

Lamentamos este caso fortuito y agradecemos el compromiso de las brigadas de OCIU y el entendimiento de la comunidad afectada.

Les mantendremos informados.

Anejo

787-764-0000
Exts. 84000, 84001

Fax 787-764-2880
Ext. 80779

decanato.administracion@upr.edu

CARTA CIRCULAR
A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA
Página 2
25 de octubre de 2021

Fotos árbol caído encima de la unidad de distribución energía SU #1:



